

様式第十四（第五十八条第四項関係）

形質変更時要届出区域台帳

富田林市


整理番号	整-30-1	指定年月日・指定番号	平成30年4月11日 指-17号	所在地	富田林市向陽台1丁目32番の一部		
調製・訂正年月日	平成30年4月11日調製、平成30年11月19日訂正、平成31年3月25日訂正、令和元年5月30日訂正						
形質変更時要届出区域の概況	病院用地				面積	400m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	-						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	-						
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨	-						
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	平成30年3月15日	六価クロム化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境㈱	
	平成30年3月15日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境㈱	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	2018年11月1日	2020年7月31日	掘削、埋め戻し		社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 大阪府済生会	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	掘削除去
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域 位置図

富田林市向陽台1丁目32番の一部




形質変更時要届出区域

【起点】

起点は富田林市向陽台一丁目3番36番の最北端とした

【格子の区画設定】

起点を視点として、東西方向及び南北方向に引いた線とこれらと平行して10m間隔で引いた線により区画した



基準不適合表

30m 格子	単位区画	面積 m ²	試料採取日	六価クロム溶出量 (mg/L)	ふっ素溶出量 (mg/L)
C6	C6-2	100.00	H30.1.28	-	1.0
	C6-5	100.00	H30.1.28	-	0.91
	C6-8	100.00	H30.1.28	-	0.88
D3	D3-6	100.00	H30.2.24	0.14	-
基準				0.05以下	0.8以下
定量下限値				0.005	0.08

■は基準不適合を示す