

「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検」対策箇所一覧表

(富田林市が道路管理者として対策を実施する箇所一覧表)

該当施設名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度
彼方保育園	① 市道 彼方2号線	富田林市 彼方37番地地先	信号のない交差点であり、通行車両に対して注意喚起が十分でない。	路面標示（交差点マークの強調標示）設置	○	R1年度
	② 市道 彼方1号線	富田林市 彼方448番地地先	信号のない交差点であり、通行車両に対して注意喚起が十分でない。	路面標示（交差点マークの強調標示）設置	○	R1年度
	③ 市道 彼方2号線	富田林市 彼方12-3番地地先	道路が細くなっている箇所であり、速度を出して早く通り抜けようとする通行車両が多い。	警戒標識（看板「速度落せ」）設置	○	R1年度
対策検討メンバー	彼方保育園、富田林警察署、こども未来室、道路交通課					
大伴保育園	① 市道 若松3号線	富田林市 若松町東一丁目205番地地先	橋梁（新北橋）を含む直角に交差する交差点であり、橋梁の防護柵で曲がり角の見通しが悪く確認しにくい。	道路反射鏡（カーブミラー）設置	○	R1年度
	② 市道 若松3号線	富田林市 若松町東一丁目205番地地先	中野若松4号線から若松3号線に通り抜ける階段になっており、若松3号線との接続部において雑草が繁茂しており見通しが悪く確認しにくい。	草刈り実施	○	R1年度
	③ 市道 甲田桜井線	富田林市 若松町東一丁目196-2番地地先	信号機のある交差点であるが、歩行者を守るためのガードが十分でない。	車止め（鋼製ボール）設置	○	R1年度
対策検討メンバー	大伴保育園、富田林警察署、こども未来室、道路交通課					
若葉保育園	市道 若松1号線	富田林市 若松町一丁目8番2号地先	通行車両が多い箇所であり、既設路面標示が消えており、通行車両に対して注意喚起が十分でない。	路面標示（交差点マーク、外側線等）引き直し	○	R1年度
対策検討メンバー	若葉保育園、富田林警察署、こども未来室、道路交通課					
ともっち保育園	市道 金剛8号線	富田林市 高辺台二丁目20番24号地先	信号機のある交差点であるが、歩行者を守るためのガードが十分でない。	車止め（鋼製ボール）設置	○	R1年度
対策検討メンバー	ともっち保育園、富田林警察署、こども未来室、道路交通課					
Kotona	市道 金剛45号線	富田林市 寺池台一丁目9番70号地先	セミフラット形式の歩道であるが、歩行者を守るためのガードが十分でない。	防護柵設置	○	R1年度
対策検討メンバー	Kotona、富田林警察署、こども未来室、道路交通課					
四天王寺やわらぎ苑	市道 金剛北5号線	富田林市 向陽台二丁目6番18号地先	住宅街にあるため通行車両が多く、急な坂道でもあるため特に下り坂を速い速度で通行する車両が多い。	路面標示（速度落せ）設置	○	R1年度
対策検討メンバー	四天王寺やわらぎ苑、富田林警察署、障害福祉課、道路交通課					